

# Release Note



## Endgeräte-Programmierfile-Update

Datum	Release-Note-ID	Status	Release-Version
05.01.2018	RLS-BB002	Final	01.00.00

<input checked="" type="checkbox"/> Reguläres Release	<input type="checkbox"/> Feld-Freigabe	<input type="checkbox"/> Vorabinformation
<input type="checkbox"/> Emergency-Release	<input type="checkbox"/> Pilot-Freigabe	

### Release Manager

Name:   
Telefon:

### Bearbeiter

Name:   
Telefon:

### Beschreibung:

Nachfolgend werden die wesentlichsten Änderungen mit dem neuen Endgeräteupdate 2017/1 stichpunktartig dargestellt.

## Freigegebene Konfigurationskomponenten

### a) Firmware

ID	Beschreibung
MR16a_FW_13.220.9044 / 7909	MTP850 FuG
MR16a_FW_15.220.9044 / 7909	MTP850 Ex
	<b>Standardkonfigurationen BB</b>
	Keine Sonderlösungen!

### b) Programmierfiles

ID
MTP850EX_BB_NPOL_MR16a_RegLS_XXX_170601_V1_0
MTP850FuG_BB_NPOL_MR16a_RegLS_XXX_170601_V1_0
MTP850FuG_BB_NPOL_unlock_MR16a_RegLS_XXX_170601_V1_0

## Geschlossene Fehlermeldungen / Anforderungen

Ticket-ID	Beschreibung
	Implementierung von neuem Audiozubehör MTP850FuG
	Implementierung von neuem Audiozubehör MTP850EX (Dräger)
	Erweiterung / Änderung Fleetmapping
	Erweiterung Statusgruppen auf LK Ebene

## Wesentlichste Nutzerhinweise

1	Aktualisierung Fleetmapping TMO
2	Vordefiniertes Audioprofile für Zubehör Dräger (MTP850EX)
3	erweitere Audiounterstützung von Zubehör
4	Erweiterung Statuswerte (AGT, Stärke)
5	Beseitigung von allgemeinen Fehlern in der Endgerätesoftware
6	Verbesserte Stabilität bei Repeater und Gateway Betrieb



